

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0429-43	FECHA:	17/10/2025



Foto1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustrucción de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 3: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 4: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 6: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

