

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMJAE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0583-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. En aula



Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES. Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. En paredes interiores y exteriores del establecimiento



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTONES

mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 4: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula a la par de direccion



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO


Sustitución de sistemas de ventilación, ventiladores en aulas y salón



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--