

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VOLCAN, ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0653-43	FECHA:	4/09/2025



MANTENIMIENTO A PORTONES

Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre



VENTANAS

Sustitución de ventanas con paletas en mal estado



VENTANAS

Mantenimiento de balcones en ventananas



CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta por golpes probocado por animales



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antidelizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación, sanitarios



PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Bailón

Firma y Sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público