

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS CASERÍO GUAYASCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO GUAYASCO, ALDEA IXCANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0742-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: La estructura y cubierta de lámina requiere un remozamiento, sustituyendo la lamina de asbesto cemento por lámina troquelada y sustituyendo la estructura por costanera de metal resistente.



Foto 2: El piso del patio y salón de usos múltiples de la escuela se ha rajado y se está descascarando, lo que requiere un sustitución del piso de concreto en todo el espacio.



Foto 3: La pintura en las paredes interiores y exteriores muestra un deterioro originado por el paso del tiempo, llegando incluso a estarse desprendiendo, lo que requiere una aplicación nueva de pintura




Foto 4: El almacenamiento del agua para el uso de la cocina y de los baños no es el adecuado pues se acarrea con cubeta, esperando solucionar ese problema sustituyendo los toneles con un tinaco






Foto 5: Para cocinar con leña no se cuenta con una estufa adecuada, por lo que se espararía poder sustituir con una estufa economizadora de leña tipo rural con su respectiva plancha y chimenea



Foto 6: La pila actual es de dos lavaderos pero ya se encuentra rajada y el deposito de agua tiene fugas por lo que es necesario sustituirla por una del mismo tipo para que se ajuste al espacio actual

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS CASERIO GUAYASCO SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN EL PROGRESO Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--