

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON GUISAJO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0003-45	FECHA:	15/10/2025



Foto 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Fachada



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.. En baños hombres y mujeres y de profesores



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de migitorio accesorios y conexiones. En baños hombres



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Salon principal, Aula 1 y 2 a la par de la cancha

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público