

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEACRUZ DEL VALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0106-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante. AULA 1, AULA 2 Y BAÑOS



Foto 2:CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. AULA 1, AULA 2 Y BAÑOS



Foto 3: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras. Aula 1 y aula 2



Foto 4:VENTANAS Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. AULA 1



Foto 5: VENTANAS
Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. AULA 1



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Ingrid Yaneh+PR

Firma y sello del Presidente de la OPF

A. Shugo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

