

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0109-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: PISO

Sustrucción de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Cocina, comedor, patio, baños, area de ingreso



Foto 2: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; Incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Baños, Aula al fondo



Foto 3: VENTANAS Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC. Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula al fondo



Foto 4: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Baños, Aula al fondo



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA

Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Baños, Ingreso, Area de escenario, A la par de los baños



Foto 6: REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO. Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0109-43	FECHA:	17/09/2025



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO

Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Baños, A la par de los baño



Foto 2: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Cocina, comedor, direccion, aula 1, aula 2 a la par de patio



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTONES

mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre. En ingreso



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Baños, Ingreso, Area de escenario, A la par de los baños

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo

