

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0673-42	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico. EN PATIO




Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mamposteria con aplicacion de acabado uniforme. MURO EN PATIO, AULAS, CORREDOR



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución pila, nivelada y con conexiones hidraulicas.



Foto 4: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. AULA 1



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución de plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Granados

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0673-42	FECHA:	17/09/2025



Foto7: Canales y bajadas de agua pluvial. Sustrución de bajadas para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos.



Foto 8: Servicios sanitarios y sus accesorios: sustrución de sanitarios lavables, accesorios y conecciones.



Foto 9: Sustrución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC, material de la ventana: vidrio, sellado perimetral. Aula 1



Foto 10: ventanas: sustrución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC, material de la ventana: vidrio, sellado perimetral. Aula 1



Foto 11: Ventanas: sustrución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC Material de la ventana: vidrio, sellado perimetral. Cocina



Foto 12: ventanas: sustrución de ventas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC Material de la ventana: vidrio, sellador perimetral. Bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Granados

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

