

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA BARRIO FALLA FONAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	5/06/2025



FOTO 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 3: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO 4: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Observación: Si es necesario se puede agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas,



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

