

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. MARCO TULIO MORALES MARIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0125-43	FECHA:	6/06/2025



CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA ONDULADA POR LAMINA TROQUELADA



ESTRUCTURA DE TECHO, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso ceramico, incluyendo preparación de superficie, aula 1, 2 y pasillo



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
SUSTITUCION DE PILA EN MAL ESTADO



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos



CUBIERTA DE LAMINA
Mantenimiento de cubierta de techo de lámina galvanizada existente, lijado, reparaciones, impermeabilización y pintado. Aula 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria J. Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Reynaldo Arce

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

