

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0003-45	FECHA:	26/05/2025



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: PUERTAS

Mantenimiento a puertas metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE BARANDAS

Mantenimiento de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



FOTO 4: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

sustitucion de sistemas de iluminación; tomacorrientes de pared en caja base metálica atornillada y carátula plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

