

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-09-0421-42	FECHA:	1/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar. Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA


Sustitución de estructura de cancel de madera por tabla roca incluyendo sujeta con tornillos, cortes soldaduras y anclaje de la estructura portante.



FOTO4: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

