

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE LA TABLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0468-42	FECHA:	3/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO3: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



FOTO5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO

Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas




FOTO6: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público