

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTACIÓN JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0521-42	FECHA:	4/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento



FOTO2: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO3: ESTRUCTURA DE TECHO
Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada, incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



FOTO4: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina troquelada Calibre 26, incluye fijaciones y sellado en traslapes.



FOTO5: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



FOTO6: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, detallando el número de hojas.

--	--