



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANSARE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0712-43	FECHA:	02/06/2'25



FOTO 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y retoque de logo




FOTO 2: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 3: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO 4: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme



FOTO 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos



FOTO 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario J. Díaz

Firma y sello del Presidente de la OEF



Flor de Yajaira Espinoza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

