

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Sonoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0015-43	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Sustrucion de 2 balcones de metal con medidas de 3,93 * 1,46mts.



Foto2: Sustrucion de un balcón de metal con medida de 2,89 * 1,83 mts



Foto 3: Reparacion y refuerzo a muro de tabla yeso de bodega 4mts de ancho * 5 de largo



Foto 4: Sustrucion de puerta prefabricada en mal estado con medidas de 1mts ancho * 2 mts de largo



Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de los salones de clases con pintura de agua en color celeste y azul.





Foto 6: Sustrucion de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Sanarate

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Sonoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0015-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 7: Sustrucción de estructura de techo por estructura de metal galvanizado.



Foto 8: Reparación y refuerzo de banqueta de block y concreto



Foto 9 : Reparación y refuerzo en muro de block con cemento



Foto 10: Sustrucción de sistema eléctrico incluye unidades de fuerza e iluminación (13 plafoneras, 13 focos, 1 apagador, dos tomacorrientes y cableado)



Foto 11: Reparación de bomba de agua, entrada y salida 1/2 pulgada 1 caballo de fuerza




Foto 12: Sustrucción de tubería de red de agua potable, tubería pvc de 1/2 pulga, llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Sonoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0015-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 13: Reparación de losa de sanitarios incluye escarillado, limpieza, reparación de acabado rustico



Foto 14: Reparación de 2 puertas de metal lijado, pintura. Y pasador medida de 1 * 2 mts



Foto 15 :Tallado de las gradas de ingreso ya que no todas tienen la misma medida



Foto 16: Refuerzo de baranda de metal lado derecho de la rampa medida de 1*14mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OMA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público