

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMON, ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0020-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante. PATIO, COCINA Y BAÑOS




Foto 3: INTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Cocina




Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales. Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos. En baños



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos. Aulas y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---