

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da calle 6-60 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0161-43	FECHA:	06/06/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. En aula



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. En aula



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento y baños



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lámina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metálicos. Canales cubiertos.



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 6: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Cordero

Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

