

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0162-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. En area de baños



Foto 3: VENTANAS

Mantenimiento de balcones de metal en aula 1, aula 2



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y situar el número de hojas.

M. B. V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



K. L. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

