

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0169-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. En Aulas




Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento. Muros interiores de aulas



Foto 4: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura





Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--