

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0173-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos



Foto 3: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Area Pila



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura de madera para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante. Area Pila



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dixon Garrido

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

