

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA DE SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0178-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: LOSA DE PATIO

Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 2: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



Foto 3: VENTANAS

Mantenimiento a balcones existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 4: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento. Area de muro y columnas, fachada de aula, fachada lateral de dirección, area de cocina completa y paredes de baños



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Reyna castro</i> Firma y sello del Presidente de la OPR ESCOLAR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

