



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0181-43	FECHA:	27/05/2025



Foto1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: VENTANAS

Sustitución de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lara Palencia

Firma y sello del Presidente de la OPE



MS PULL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

