

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS IZOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0184-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado



Foto 3: Mantenimiento a portón



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeanneth Oltega

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

