

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0185-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se necesita sustituir estufa rural completa, porque se encuentra deteriorada y sustituir la chimenea debido a que está rota y se ahuman las paredes.



Foto 2: Se necesita sustituir el repello de la pared de la cocina ya que se encuentra deteriorado.



Foto 3: Se requiere sustituir el repello dañado en paredes interiores y exteriores, ya que se está cayendo por pedazos.



Foto 4: Se necesita sustitución de repello dañado en paredes interiores y exteriores.



Foto 5: Sustitución de repello deteriorado en paredes interiores y exteriores.



Foto 6: Sustitución de piso de granito quebrado por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma. Ventura Salazar
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA MONTEPEQUE
SANARATE, EL PROGRESO



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0185-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Se requiere sustituir el portón debido a que se encuentra deteriorado y oxidado.



Foto 2: Mantenimiento oxidado a balcón de la dirección lijado y pintado.



Foto 3: Se necesita sustituir ventanas de la dirección que están dobladas y no sirven lo las visagras y el pasador.



Foto 4: Sustitución de balcones oxidados en una aula por balcones de metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios quebrados en ventanas y mantenimiento, lijado y pintura a balcones de metal.



Foto 6: Mantenimiento a balcones que están oxidados, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Ventura Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

