

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL UPAYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0188-42	FECHA:	04/06/2025




Foto 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estándar, material del marco: PVC Material de la ventana: vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: VENTANAS

Sustitución de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: PUERTAS

Instalación de puerta metálica, incluye: bisagras y sistema de cierre

Suministro e



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES

Sustitución a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO


Sustitución de sistemas de iluminación, lámparas, tomacorrientes de pared en caja de base metálica atornillada y carátula plástica, plafoneras, interruptores, cableado distribuido a toma corrientes y circuitos de iluminación.



Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Reparación de canales de concreto para conducción de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de datos.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL UPAYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0188-42	FECHA:	04/06/2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de lavamanos, accesorios y conexiones.




Foto 8: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme en muro exterior.



Foto 9: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento en área de puerta exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

