

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSIRISAY EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0235-42	FECHA:	02/09/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES

Sustrucción a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 2: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. Aula 1



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA

Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. Aula 1



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTRUCCIÓN DE ÁREA DE COCINA

Sustrucción de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios. Colocación de azulejo y con repello



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustrucción de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos. Al final de aula 2 y en cancha



Foto 6: REPARACIÓN DE MUROS

Reparación de fisuras y grietas en la estructura, instalación de refuerzos de acero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Jackeline A

Firma y sello del Presidente de la ODF



Edmundo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSIRISAY EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0235-42	FECHA:	02/09/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento e impermeabilización



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 3: VENTANAS
Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. Aula 2

Foto 4;

Foto 5

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jackeline A.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE CONSEJO EDUCATIVO ALDEA SANSIRISAY EL LLANO SANARATE, EL PROGRESO	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL DE PRIMARIOS ANEXO A EORM SANSIRISAY EL LLANO SANARATE, EL PROGRESO
---	---