

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0245-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 28, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. En aulas



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Área de aulas.




Foto 3: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En corredor



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO

Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.



Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeny. Gisela Valencia

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

