

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0401-42	FECHA:	18/09/2025



FOTO1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas. En pila de cocina



FOTO2: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En área de cocina



FOTO3: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO4: VENTANAS
Sustitución de ventanas: sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.




FOTO5: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO6: CUNETAS DE CONCRETO
Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público