



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 6-60 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0417-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Retoque de mural de identificación deteriorado en paredes exteriores del muro de la escuela, por pintura de aceite.



Foto 2: Sustitución de pintura deteriorada en paredes interiores y exteriores del muro de la escuela, por pintura de aceite en colores oficiales del MINEDUC.



Foto 3: Sustitución de pintura deteriorada de paredes interiores y exteriores del muro de la escuela, por pintura de aceite colores oficiales del MINEDUC.



Foto 4: Sustitución de pintura deteriorada de paredes interiores y exteriores del muro de la escuela, por pintura de aceite colores oficiales del MINEDUC.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal oxidadas de la entrada de la escuela y aula, incluye refuerzo de columna que sostiene la puerta porque está gretada.



Foto 6: Sustitución de ventana de metal oxidada, por ventana de PVC en el área de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 6-60 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0417-42	FECHA:	17/03/2025




Foto 1: Sustitución de paredes de aula deterioradas, por paredes de block, e impermeabilización de 1 pared que tiene manchas de humedad.



Foto 2: Sustituir techo de lámina oxidada de un aula que tiene goteras por lámina y estructura metálica en techo.



Foto 3: Sustitución de ventanas que no se pueden cerrar porque están oxidadas y les faltan vidrios, por ventanas de PVC, área a intervenir en un aula.



Foto 4: Se necesita sustituir la losa o torta de cemento de un aula y patio porque tiene grietas.



Foto 5: Sustitución de toma corrientes quebrados en el área de la cocina por tomacorrientes nuevos.



Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico de la cocina, lámparas e interruptor ya que se desprendieron los cables del techo y están deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público