

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0440-42	FECHA:	11/09/2025



FOTO1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO2: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO3: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



FOTO4: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO6: MANTENIMIENTO DE BARANDAS

sustitución de barandas metálicas, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariloy Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público