

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0461-42	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: VENTANAS
Sustitución de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras



Foto 4: PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes. En cancha y cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. S. R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



R. A. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

