

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0513-43	FECHA:	18/09/2025



PUERTAS
Sustitución de puerta metálica



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



FOTO3:REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución de 2 estufaS rurales con chimenea, plancha y accesorios.



FOTO4:REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas



FOTOS: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación



IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA
Aplicación de sistemas impermeabilizantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

