



PRA-FOR-123
Versión 1

1



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0529-42	FECHA:	18/03/2025




Foto1: Sustitución de ventanas oxidadas por ventanas de PVC en aulas.



Foto 2: Sustitución de ventanas quebradas por ventanas de PVC en aulas.



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal en mal estado por ventana de PVC en aulas.



Foto 4: Sustitución de pintura deteriorada en paredes, por pintura de agua colores oficiales del MINEDUC en interiores y exteriores en aulas colores oficiales del MINEDUC




Foto 5: Sustitución de pintura deteriorada en paredes exteriores e interiores de aulas, por pintura de agua colores oficiales del MINEDUC.




Foto 6: Sustitución de piso cerámico quebrado por piso cerámico antideslizante en una aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Ismael Pineda
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0529-42	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Sustitución de lavamanos gretados y con fuga de agua por lavamanos base de cemento y lavamanos incrustados de porcelana.



Foto 2: Sustitución de lavamanos quebrado y con fuga de agua por lavamanos de cemento.



Foto 3: Sustitución de sanitarios lavables dañados que no permiten realizar descarga de agua, por sanitarios lavables.



Foto 4: Sustitución de sanitario lavable en sal estado de uso de docentes por sanitario lavable.



Foto 5: Sustitución de accesorio para depósito de agua que está quebrado por accesorio para depósito de agua o tinaco.




Foto 6: Sustitución de portón de metal que está oxidado, por portón de metal que está en la entrada del centro educativo y sustitución de pintura deteriorada en muro del portón, por pintura de agua en colores oficiales del MNEDUC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Ismael Puentes

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

