

**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON INGRESOS PROPIOS DE OPERACIÓN ESCUELA A TRAVÉS DE OPF**

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SANTA LUCIA LOS OCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-07-0546-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/06/2025
 Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales. Material: lámina galvanizada. Tipo: lisa. Anclaje: canal sostenido por pescantes metálicos. Calibre: 26.		 Foto 2: REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Implementación de marcos estructurales de refuerzo con elementos verticales de 0.35 x 0.30 y horizontales.	
 Foto 3: RREPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Implementación de marcos estructurales de refuerzo con elementos verticales de 0.35 x 0.30 y horizontales.		 Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos.	
 Foto 5: CUNETAS DE CONCRETO Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.		Foto 6:	

Elva Leeth Rodríguez Cante

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

