

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO   | MUNICIPIO:                     | SANARATE               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CERRITO DE FUEGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0632-42 | FECHA:                         | 2/09/2025              |



Foto 1: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura y sustitución de chapa. Aula 1 y Aula 2



Foto 2: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Baños



Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA  
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA  
sustitución de estufa industrial existente



Foto 5: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. Aula 1 y 2



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento, baños, cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

