

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0692-45	FECHA:	30/05/2025




Foto1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mora Jethrovelz Cabeza

Firma y sello del Presidente de la OPR ALDEA EL CARMEN SANARATE, EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea El Carmen Sanarate, El Progreso