

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LLANOS DE MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0713-42	FECHA:	5/06/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES
mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes exteriores de muros



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
sustitución de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 5: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
Reparación de fisuras y grietas en la estructura, instalación de refuerzos de acero y perforación para instalación de tubería para drenaje de agua acumulada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público