



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Tunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0768-42	FECHA:	17/03/2025




Foto 1: Reparación de reperllo y cernido en paredes de cocina



Foto 2: Sustitucion e instalacion de porton en area de ingreso de escuela de 2.10 mt. De altura por 1.54 m de ancho




Foto 3: Sustitución de estructura metalica oxidada por estructura metalica para el deposito de agua a un costado de la cancha



Foto 4: Sustitucion de lamina y estructura de techo en el area de la cancha



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua 750lts.




Foto 6: Retoque de pintura en aula, fachada principal y muro lateral derecho en el area de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

