

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA ESTACIÓN, ALDEA AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTACION AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0010-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura. Aula 1 y Aula 2



Foto 2: PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Aula 1 y Aula 2



Foto 3: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula 2



Foto 4: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras. Aula 1



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paola Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

