

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-Versii

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NAVAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0216-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: PISO

 Sustitución de piso de granito por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

 Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO

 Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

 sustitución de chimenea de estufa rural



Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL

 Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 6: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA DEPÓSITO DE AGUA.

 Sustitución de cisterna y accesorios de tanque de almacenamiento de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NAVAJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0216-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 7: CUBIERTA DE LÁMINA
Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26 Incluye: fijación y sellado en traslapes.



Foto 8: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES Reparación de repello y cernido en muros de mampostería con aplicación de acabado uniforme.



Foto 9: PUERTAS
Mantenimiento a puertas metálicas existentes, retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye: cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustrucción de lavamanos, accesorios y conexiones.



Foto 11: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustrucción de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lámina galvanizada Tipo: lisa Anclaje: canal sostenido por pescantes metálicos.



Foto 12: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Sustrucción de bajantes para evacuación de aguas pluviales ancladas por medio de abrazaderas y tornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público