

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0443-42	FECHA:	9/3/2025



Foto 1: VENTANAS Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral. Aula



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 3: PISO Sustrucción de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico, incluyendo preparación de superficie y nivelación. Aula



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Sustrucción de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Muro interiores de aula



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---