

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0463-42	FECHA:	9/13/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 3: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 4: REPARACIÓN DE MUROS

Reparación de fisuras y grietas en la estructura, instalación de refuerzos de acero



Foto 5: PUERTAS

Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben de agregar de hojas.

 	 
---	--