

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOTALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0827-45	FECHA:	9/06/2025




Foto 1: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: Ilsa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente del CPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

