

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA     | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA QUETZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0052-42 | FECHA:                         | 03/03/2025     |



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto3: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto4: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto




Foto5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto6: 15.1 Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





|               |               |                |                |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA     | MUNICIPIO:     | ESCUINTLA      |
| NOMBRE DEL:   | EOUM          | DIRECCIÓN DEL: | COLONIA QUETZA |
| CÓDIGO DEL:   | 05-01-0052-42 | FECHA:         | 03/03/2025     |




Foto7: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio



Foto8: 19.1 Fabricación e instalación de ventana de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

