

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM HUGO EFRAÍN BARRERA DE PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA POPULAR, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0058-43	FECHA:	3/6/2025



Foto 1. Sustitución de Lamina Troquelada Alizinc calibre 26 en corredor y sustitución de plafoneras y bombillas en corredor.



Foto 2. Sustitución de Estructura Metalica en corredor.



Foto 3. Sustitución de plafoneras y tomacorrientes en aula.



Foto 4: Sustitución de Cable eléctrico en corredor




Foto 5: Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.





Foto 6: Sustitución de tablero y flípones de la Acometida Elctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EOUM HUGO EFRAÍN
BARRERA DE PAZ
DIRECCIÓN
Col. Popular, Escuintla

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM HUGO EFRAÍN BARRERA DE PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA POPULAR, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0058-43	FECHA:	3/6/2025




Foto 7. Reparación de cableado eléctrico, plafoneras y bombillas en corredor.



Foto 8. Sustitución de ducto eléctrico de la acometida.




Foto 8. Sustitución de ducto eléctrico y accesorios.




Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles en aulas.



Foto 10: Sustitución de interruptores simples en aulas.



Foto 11: Sustitución de Plafoneras y bombillas en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público