

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MURRAY D. LINCOLN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MODELO I ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0067-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: 1.CUBIERTA DE LAMINA
1.1. Sustitución de lamina, por lámina troquelada azulinc calibre 26.




Foto 2: 2. Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 3: 2. ESTRUCTURA DE TECHO
2.1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: 17. REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO
7.4.Sustitucion de plafoneras 7.5 Sustitucion de focos ahorradores




Foto 5: 17.7 Sustitucion de interruptores dobles

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OBR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--