

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Rosalinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0118-42	FECHA:	4/03/2025




Foto1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada al zinc calibre 26




Foto 2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: 6.8- Sustitución de piso cerámico



Foto 4: 6.10-Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en los salones de clase



Foto 5: 10.3- Sustitución de sanitarios y piso cerámico




Foto 6: 10.5-Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ayda Ruano
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Rosalinda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0118-42	FECHA:	4/03/2025



7. 23.10 Reparacion de muro de block (reforzamiento de muro y columna)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Ruano

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

