

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Michatoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km.71.5 Carretera a Taxisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0132-43	FECHA:	3/03/2025



Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Reparación de piso de torta de concreto



Sustitución de puertas



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Michatoya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km.71.5 Carretera a Taxisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0132-43	FECHA:	3/03/2025



Reparación de cableado eléctrico + accesorios en salón de clases.



Reparación de cableado eléctrico + accesorios (interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

