

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0170-43	FECHA:	26/03/2025



Foto1: 1.1. Sustrución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 2.2 Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: 4.2 Sustrución de chapa.



Foto 4: 6.8 Sustrución de piso ceramico.



Foto 5: 6.8 Sustrución de piso ceramico.



Foto 6: 9.1 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Esperanza Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0170-43	FECHA:	25/03/2025



FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo



FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo



FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo



FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo



FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo




FOTO 7: 13.1 Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Esperanza Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0170-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 8: 19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: 19.6 Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 10: 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 11: 20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 12: 20.11 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 13: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Esperanza Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0170-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 14: 21.3 Alisado en muro



Foto 15: 21.4. Sellado en grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Esperanza...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

